

TRIBUNALE DI PORDENONE

R.G. 20/2023

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUPPLY S.R.L.

Giudice Delegato: Dott.ssa Lucia Dall'Armellina

Curatore: Dott. Giuseppe Paggiaro

Oggetto: RELAZIONE DI STIMA BENI MOBILI

Faccio seguito all'incarico conferitomi dal Dott. Giuseppe Paggiaro, nella sua qualità di Liquidatore della procedura Supply s.r.l. R.G. 20/2023 del Tribunale di Pordenone, per trasmettere la valutazione relativa ai beni mobili che sono acquisiti all'attivo della procedura medesima.

L'attivo stimato è composto dalle seguenti categorie di beni:

- A. Mezzi di trasporto interno
- B. Attrezzature

In data 30 maggio 2024, ho preso visione dei beni da sottoporre a stima alla presenza del sig. Rigo Daniele in qualità di custode dei beni.

I beni mobili valutati nella presente relazione, sono custoditi in due ubicazioni, più precisamente:

Carrello Elevatore: via Interporto Centro, 28 Ingrosso Settore A2. Pordenone

Attrezzature: via Fanese, 25/A Aviano PN, presso abitazione del sig. Rigo Daniele

Criteri di stima

Per i beni analizzati si è proceduto ad effettuare una indagine di mercato atta a valutare l'attuale presenza in commercio degli stessi, la eventuale potenziale richiesta e la situazione economica generale del settore merceologico in esame.

Carrello elevatore:

Il metodo di stima applicato valuta:

- ✓ Stato di conservazione
- ✓ Ore lavoro
- ✓ Prove di funzionamento effettuate senza carico: marcia avanti indietro, elevazione carrello, traslazione del carrello DX - SX con esito positivo.
- ✓ Stato di carica e di efficienza degli accumulatori.

- ✓ Dispositivo raddrizzatore di carica accumulatori esistente.
- ✓ Dichiarazione Conformità presente
- ✓ Registro manutenzione carrelli elettrici con annotata ultima manutenzione programmata effettuata il 18/04/2022. Documentazione presente a bordo del carrello elevatore

Attrezzature:

Il metodo di stima applicato valuta, inoltre anche le componenti di abbattimento derivanti da:

- ✓ stato di conservazione;
- ✓ assenza di prova di funzionamento
- ✓ presenza o mancanza di certificazioni (marcatura CE);
- ✓ valore attuale dei beni ipotizzati nuovi con le stesse caratteristiche di quelli esistenti;
- ✓ valore commerciale degli oggetti tenuto conto del loro stato di usura ed eventuale degrado;
- ✓ anno di costruzione del bene;
- ✓ appetibilità e commerciabilità dei beni sul libero mercato;
- ✓ obsolescenza dei materiali tecnologicamente superati

Vista la non corrispondenza tra i beni, precedentemente inventariati, e i beni presenti in fase di stima, si elenca e si specifica come segue nella tabella quanto visionato e riscontrato

Verifica di corrispondenza tra i beni inventariati e i beni presenti al sopraluogo di stima effettuato il 30/05/2024			
<i>n. inv.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione bene inventariato</i>	<i>note</i>
0003	1	Carrello elevatore OM mod. XE16AC	Presente, completo di carica accumulatori
0004	2	Pannelli espositivi	non presenti
0005	1	Piantana porta estintore con carrello	presente
0006	1	Sedia operativa Eliot 01	presente
0007	2	Pc eniak Professional line	presenti
0008	1	Mobile Lixhult 60x35 metallo nero	presente
0009	1	Estintore kg.5	presente
0010	2	Philips monitor led 22 5ms 250cd	presenti
0011	1	Tabella 30x20 quadro elettrico	non presente
0012	3	Impianto telefonico tre telefoni e due schede	presenti
0013	1	Sedia Adde grigio bianca	presente
0014	1	Estintore a polvere kg. 6	presente
0015	1	Macchina da caffè	presente non funzionante
0016	1	Asus N580 15.6 fhd	presente con evidenti rotture
0017	1	Kit video S/F monitor o? plusnExtel	non presente
0018	1	Cellulare iPhone 4S 16 giga White	presente non funzionante

Riepilogo quotazioni

Sulla base delle analisi effettuate, si determina il valore dei beni al 30/05/2024 visto lo stato di conservazione e le condizioni degli stessi ed i criteri di stima sopra citati:

Riepilogo di Stima			
A. Mezzi di trasporto interni			
<i>n. inv.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione bene</i>	<i>valore</i>
0003	1	Carrello elevatore OM modello XE16AC Matricola F140032W01605, Anno fabbricazione 2008, Lettura contatore 6296, il mezzo è provvisto di Dichiarazione CE di Conformità, chiave di avviamento e del raddrizzatore dispositivo carica accumulatori.	€. 3.300,00
B. Attrezzature			
<i>n. inv.</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Descrizione bene</i>	<i>valore</i>
0005	1	Piantana porta estintore con carrello	€. 10,00
0006	1	Sedia operativa Eliot 01	€. 30,00
0007	2	Pc eniak Professional line (€. <i>40 cadauno</i>)	€. 80,00
0008	1	Mobile Lixhult 60x35 metallo nero	€. 20,00
0009	1	Estintore kg.5 (<i>revisione scaduta</i>)	-
0010	2	Philips monitor led 22 5ms 250cd (€. <i>20 cadauno</i>)	€. 40,00
0012	3	Impianto telefonico tre telefoni e due schede (€. <i>5 cadauno</i>)	€. 15,00
0013	1	Sedia Adde grigio bianca	€. 30,00
0014	1	Estintore a polvere kg. 6 (<i>revisione scaduta</i>)	-
0015	1	* Macchina da caffè	-
0016	1	* Asus N580 15.6 fhd (<i>evidente rottura strutturale</i>)	-
0018	1	* Cellulare iPhone 4S 16 giga White	-
Totale attrezzature			€. 225,00
Totale complessivo			€. 3.525,00

* "non funzionante" come riportato da Verbale di Inventario del 11/06/2023.

Null'altro essendoci da stimare, si dà atto che il valore attribuito al bene descritto al numero di inventario n. 0003 è pari a €.3.300,00 mentre il valore attribuito ai beni descritti dai numeri di inventario 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0018 è pari a €. 225,00.

*Il valore complessivo dei beni è pari a €. 3.525,00 oltre iva
Diconsi Euro tremilaciquecentoventicinque/00 oltre iva*

Questo documento è stato prodotto sulla base di quanto stabilito attraverso le indagini svolte, i documenti reperiti e le informazioni raccolte.

Tanto si espone, in assolvimento al mandato conferito, resto a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Sacile, 27 giugno 2024

in fede
P.I. Gian Paolo Silvestrini

Segue come allegato:

- ✓ Dichiarazione di Conformità carrello elevatore.
- ✓ Foto targhetta CE
- ✓ Foto varie carrello elevatore
- ✓ Registro manutenzione

N. 2008/0007846

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

Con questo atto, noi

OM CARRELLI ELEVATORI S.p.A.

Viale A. De Gasperi, 7
I-20020 Lainate (MI)

dichiariamo che la macchina:

Categoria: Carrello elevatore impilatore con forche a sbalzo (1)

Tipo: XE16ac

Matricola: F14032W01605

è conforme alla:


- Direttiva Macchine 98/37/CE adeguata ai carrelli per movimentazione con le norme armonizzate EN 1726, EN 1551, EN 1757;
- Direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica, adeguata ai carrelli per movimentazione con la norma armonizzata EN 12985;
- Direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica ambientale:

livello di potenza sonora misurato [db(A)]: Non applicabile


livello di potenza sonora garantito [db(A)]: Non applicabile

procedura di valutazione conformità secondo Allegato n°: Non applicabile

Per il responsabile della Progettazione
Ing. R. Abbattista



Stabilimento di Modugno
Il responsabile dell'Assicurazione qualità
Ing. R. Picciarelli



Modugno, 15.05.2008




Carrelli elevatori e sistemi di movimentazione interna

Stampa n°: 01
Data: 15.05.2008

Carrello elevatore




Accumulatori



Targhetta CE




Display visualizzatore



Dispositivo carica accumulatori



Registro di manutenzioni



VECAR CONCESSIONARIA ITALIANA VEICOLI E R.A.M. PIAZZA DELL'ARABIA **TT.L.**

Carrelli elevatori - Vendita - Noleggio - Assistenza - Ricambi - Scaffalature - Sistemi Logistici

ATTESTATO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI

Date: 19/04/22
 Nome e Cognome Tecnico: GIULIO A. AGOSTINO
 Rapporto di Ispezione: n. 22/03001 del 19/04/22
 Cliente (denominazione e sede): SUMPY
 Carrelli tipo: X830AC
 Marca: F4032W01605
 Ore macchina: 6276

verifica eseguita anomalia riscontrata e riparata anomalia riscontrata e sostituita anomalia riscontrata e da sostituire/riparare

CONTROLLI PERIODICI

V R S D

- Prova generale del carrello con verifica telaio/carrozzeria/zavorra
- Pulizia generale del carrello
- Verifica impianto elettronico e a spie cruscotto
- Verifica usura spazzole e collettori motori trazione sollevamento-idroguida
- Verifica usura contatti teleuttori ed efficienza relais e microcontattori
- Verifica stato generale batteria
- Verifica funzionamento dei raddrizzatori, cavi e spine
- Verifica e ripristino livello olio differenziale, freni, riduttori e impianto idraulico
- Verifica impianto idraulico (perdite da tubazioni - raccordi idraulici)
- Verifica efficienza attrezzatura di sollevamento
- Verifica giochi gruppo di sollevamento
- Verifica efficienza attrezzatura installate
- Verifica perdite cilindri di sollevamento, brandeggio, traslazione, servosterzo
- Verifica giochi frangitesta sterzo
- Verifica serraggio bulloneria ruote
- Ingrassaggio generale carrello
- Prova finale generale del carrello

CONTROLLI DI SICUREZZA

V R S D

- Verifica catene di sollevamento (perni e antiscuocimento)
- Verifica forche (usura ganci), fermi forche, fermi piastra
- Verifica sistema bloccaggio cofano e batteria, sistema chiusura cofano motore e batteria
- Verifica roller e letto di protezione, rete o vetro di sicurezza, overvueli cabine
- Verifica protezioni navali, di non ritorno/malintallata, antiscioimento montante, leve distrib.
- Verifica avvisatore acustico, luci, lampeggianti, cicalino retroarriaria, specchio retrovisivo
- Verifica usura battistrada ruote e integrità cerchi
- Verifica funzionamento impianto frenante
- Verifica funzionamento trazione, sterzo e gruppo leve distributore
- Verifica spegnimento motore a disinserzione chiave, pulsante di emergenza
- Verifica sedile di guida, cinture di sicurezza e dispositivo presenza operatore
- Verifica presenza targhette di identificazione e portate, pittogrammi di sicurezza
- Verifica presenza manuale d'uso e manutenzione e registro di manutenzione

Fermo macchina SI NO Prossima verifica il 7/2022 / ore

Note

Spazio riservato al Tecnico Spazio riservato al Subappaltatore Spazio riservato al Cliente

Firma Tecnico VECAR Nome e Cognome Nome e Cognome, ruolo aziendale

Timbro e Firma Timbro e Firma

COPIA PER IL CLIENTE

Sede Legale ed Amministrativa:
 Via Pordenone, 43
 33090 Pordenone di Zoppola (PN)
 Tel. 0434.976059 - Fax 0434.974467

Sedi Operative:
 33090 Pordenone di Zoppola (PN) - Via Pordenone, 43 - Tel. 0434.976059 - Fax 0434.974467
 31020 Lancenigo di Villorba (TV) - Via XXV Aprile, 18 - Tel. 0422.881843 - Fax 0422.887807
 33040 Pradamano (UD) - Via Marconi, 13 - Tel. 0432.67467 - Fax 0432.871198
 34123 Trieste (TS) - PIAZZA FRANCO NUOVO ex Taltova, 66 - Tel. 040.301513 - Fax 040.301513

C.F. - P.I. IT01041280302 - Cap. Soc. € 2.660.000,00 I.R. - I.F.A. n. 060289 CS&A PH - Mecc. PH020628 - Icci Reg. Imp. PH01041280302 - vccar@vecargroup.it - www.vecargroup.it