



Foto n. 4: Carriola vetusta



Foto n. 5: Armadio in ferro chiuso, contenente tre smerigliatrici



Foto n. 57: Vibratore a molla in gomma con accessori Somai s.r.l.



Foto n. 58: Estintore a polvere



Foto n. 59: Martello Atlas Copco.



Foto n. 20: Saldatrice CEA Triarc.



Foto n. 36: Caricabatterie



Foto n. 51: Idropultrice Hippo



Foto n. 52: Idropultrice 200/21



Foto n. 56: Spazzolatrice orizzontale, zavorra e accessori Somai s.r.l.



Foto n. 61: Trapano a colonna.



Foto n. 62: Trancia



Foto n. 63: Nebulizzatore da LT. Carrellato



Foto n. 69: Attrezzatura edile di vario tipo, quali martelli e secchi ed avvitatore.



Foto n. 70: Troncatrice



Foto n. 71: Tassellatore 780W 24MM e tassellatore Makita HR2020, numero 039217Y di matricola. Si mette in evidenza che nell'autocarro si trovava anche il martello pneumatico M1202 di chilogrammi 9,30.



Foto n. 73: Vibratore P30X-Viblock2M Somai s.r.l..



Foto n. 85: Saldatrice CEA



Foto n. 99: Nebulizzatore carrellato.



Foto n. 101: Accessori di piccola taglia e materiale da lavoro vario (elettrodi di vario tipo, dischi per smerigliatrici, martelli, pinze, tenaglie, nastri adesivi)